

FOTO1



- Dakhaak rust op onderliggende leien.
- Onderliggende leien zijn niet geknipt

FOTO2



- Zelfde conclusie als voor FOTO1
- Spleet tussen leien ook duidelijk zichtbaar