



We hebben een extra verdiep laten bouwen met dakterras. Sindsdien hebben we wateroverlast op onze gelijkvloerse patio. We vermoeden dat dit komt omdat er geen dakgoot voorzien is op de bovenste verdieping. Zou dit een oorzaak kunnen zijn?

Wateroverlast op gelijkvloerse patio

patio