

FOTO 1



Geen ventilatie
tussen pannen en
onderdak mogelijk,
doordat pannen op
dakgootplank rusten.

Water op onderdak kan
niet naar dakgoot
doorstromen.