

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 1100402
 Inspecteur: Segers Johan
 Controle volgens AREI. art.: 86, 276
 Type keuring: Verkoop van wooneenheid

Datum verslag: 19/05/2020
 Datum keuring: 18/05/2020
 Keuring N°: 20202167
 Aanwezigen: Dekeyzer Willy

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Goordijk 50 , 2930 BRASSCHAAT
 Distributienetbeheerder: Fluvius

Teller n°: 33884478
 Index teller: Dag: 13697,00 Nacht: 13932,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: ENVECO Natascha Kersbergen

Adres opdrachtgever: Rooimans 38/2, 2323 WORTEL

Naam eigenaar: Dekeyzer Willy

Adres eigenaar: Goordijk 50 - 2930 Brasschaat

Installateur: Bestaande installatie

BTW-n° of ID:

Type lokaal: Woning

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 400V + N (230V)

Max. beveiliging: 2 x 40 A

Meter – bord verbinding: VVB 2 x 10 mm²

Type electrode: Piket

verdeelborden: 2

eindstroombanen: 17

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:

Bescherming:

Sectie:

Algemeen # 17

Kringen 1 tem 17

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

Kringen 10 tem 17 # 8

Kringen 10 tem 17

1,5mm², 2,5mm², 6mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	2,26	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	6,23	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	NOK		Equipotentiale verbindingen:	NVT		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. Een aanvullend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór: (art. 274).
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het onderzoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
 Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I., moet plaats vinden uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar moeten ons bezorgd worden na het verlijden van de akte. Indien de keuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: NEE

Situatieschema's: NEE

Andere:

De inspecteur,

Segers Johan



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 bus 10
 2650 Edegem
 BTW BE0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Inbreuken aarding :

- 1.07. : De aardingsonderbreker is niet aanwezig en/of kon niet worden getoond.

Inbreuken elektrisch dossier :

- 5.01. : Het ééndraadschema is niet aanwezig. ☐
- 5.02. : Het situatieschema is niet aanwezig.

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Extra nota's :

Beschrijving installatie : ☐

☐

Bord 1 : ☐

DSI 2p 40A 0,3A 3000 ☐

DSI 2p 40A 0,03A 3000 ☐

6 automaten 2p C20A 3000 ☐

1 automaat 2p C6A 3000 ☐

1 automaat 2p C32A 3000 ☐

4 automaten 2p C16A 3000 ☐

☐

Bord 2 : ☐

5 automaten 2p C20A 3000 ☐

☐

Nota's Art. 278 :

- 1.09. : De stopcontacten hebben geen beschermingsgeleider.

Raadgevingen

A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.

b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.

c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.