

Het geluidshinder omvat vooral contactgeluid. Dit komt omdat 2 draagbalken van anderhalve meter tegen elkaar liggen en er daar geen partywall loopt. Is dit een constructiefout en kan ik de aannemer hiervoor in gebreke stellen? Op de architect plannen onderaan staat er dat de partywall moet doorlopen, maar dit is niet het geval zoals je op onderstaande foto's kan zien.



Hieronder zie je de draagbalk van ongeveer anderhalve meter die wel toegemetst is. Via een gat rechts van de balk kon ik foto's wat verder in bijlage bekomen.



Hieronder zie je de foto's van toen het nog niet toegemetst was. Je zit hier de gemeenschappelijke partywall zitten.



Deze foto is dezelfde als vorige maar nu dichterbij het gat. Hieronder zie je duidelijk dat de draagbalken tegen elkaar



liggen. en de partywall niet doorloopt.

Deze foto is getrokken in het gat in de garage. Ook zie je achteraan de foto de witte stenen. Ook daar zit geen isolatie.





